

# МЕТРОЛОГИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА МАГНИТНИ НОСИТЕЛИ И ГЛАВИ

ст.н.с. д-р инж. Иван Крумов Куртев

н.с. д-р инж. Юлияна Димитрова Каракънева

инж. Александър Радославов Цветков

ст.н.с. д-р инж. Христо Иванов Христов

"Бизнес Инновационен Център - ИЗОТ" АД, София

E-mail: bic-izot@bg400.bg

Kurtev, Iv. K., J. D. Karakaneva, A. R. Tzvetkov, H. I. Hristov, Metrological Support of Magnetic Media and Heads. This paper examines an important topic, connected with the metrology's support of the process of qualifying the magnetic media and heads, for high-density records. Through this kind of control instrument it achieves at least two purposes - a possibility to increase the measurement equipment accuracy and an accumulation of the information for the manufacture technological cycle.

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основен проблем при метрологичното обезпечаването е осигуряването на прецизна измервателна (тестова) апаратура, характеризираща се със следните особености:

- ◆ висока точност на измерване;
- ◆ повторяемост на резултатите за дълъг период от време при непрекъсната експлоатация.

При разработка на подобна апаратура голямо внимание се отделя на определени параметри[1] и[2]. Но това не е достатъчно. От изключително значение са две основни изисквания:

- ◆ поддържане на параметрите на апаратурата в определени граници за определен период от време;
- ◆ възстановяване и намаляване времето за възстановяване на "нарушените параметри".

## II. ЗА ТЕСТОВАТА АПАРАТУРА И НЕЙНАТА ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕ

Един работен цикъл на апаратурата включва (фиг.1):


$$t_{общ} = t_n + t_{раб} + t_{пп} = (t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + (t_4 - t_3),$$

където:

$t_n$  ( $t_n$ )- време за настройка;

$t_{раб}$  ( $t_{раб}$ )- време за нормална работа с поддържане на параметрите;

$t_{пп}$  ( $t_{пп}$ )- време за разстройка (изход с определени граници на точността, т.е. намаляване на точността на апаратурата - $T$ ).



Фиг. 1

За втория работен цикъл въвеждаме:

$$t_n = t_5 - t_4 = A^*(t_2 - t_1),$$

$$t_{\text{раб}} = t_6 - t_5 = a^*(t_3 - t_2);$$

$$t_{\text{pp}} = t_7 - t_6 = \alpha^*(t_4 - t_3);$$

За "n"-цикъла на работа се получава:

$$\sum_{1}^n t_{\text{P}} = a^*(t_3 - t_2) + b^*(t_3 - t_2) + c^*(\dots) + \dots,$$

където  $0 \leq (a, b, c, \dots, k) \leq 1$ .

При което:

$$\sum_{1}^n t_{\text{P}} = (a + b + c + \dots + k) * t_{\text{раб}}, \quad (1)$$

Аналогично за останалите временни компоненти на работния цикъл се получава:

$$\sum_{1}^n t_{\text{H}} = (A + B + C + \dots + L) * t_n, \quad (2)$$

$$\sum_{1}^n t_{\text{PP}} = (\alpha + \beta + \gamma + \dots + \nu) * t_{\text{pp}}, \quad (3)$$

Целта, поставена тук е да се търси максимума на величината (1) и минимум на величините (2) и (3).

$$t_{P \text{ MAX}} = a + b + c + \dots + k;$$

$$t_{H \text{ MIN}} = A + B + C + \dots + L;$$

$$t_{PPMIN} = \alpha + \beta + \gamma + \dots + \nu;$$

Резултатите от статистическата обработка на данните за работата на измервателната апаратура в продължение на зададено време дават информация за нейната работоспособност и надеждност.

Поддържането на точност при работата на отделните измервателни блокове трябва да бъде в определени граници (фиг.1):

$$T_{\min} \leq T_o \leq T_{\max},$$

$$\text{т.е. } T_o + (-) \Delta T$$


При синусоидален закон за разпределение на отклонението  $T$  във времето е в сила формулата:

$$t_{\text{раб}} = t_3 - t_2 = \sum_{i=1}^m \delta_i,$$

като за време  $m^* \delta / 2$  се наблюдава  $T_{\max}$  и съответно  $T_{\min}$ .

От така посочените зависимости при синусоидален закон за разпределение на отклонението се получава:

$$m^* \delta * T_{cp} = m^* \delta * (T_{\min} + T_{\max}) / 2, \text{ т.е. } T_{cp} = T_o.$$



Фиг. 2

Обикновено функцията за разпределение на точността зависи от случайни фактори:  $T_o = F(U, t^\circ C, t$ , елементи и др.), къде то:


U - амплитуда на измерваното напрежение,

$t^\circ C$  - работна температура на измервателната апаратура,

t - временни интервали.


Ето защо не е удачно усилията да се насочват към прогнозиране на функцията за разпределение на точността.

Една възможност е изграждането на модел на функциониране на измервателния блок и симулиране на желаното поведение относно основните му параметри. Добро решение в това направление представлява включването на блок за контрол на апаратурата (БКТ) и симулация на съответния режим на измервателните блокове. Неговата работа е показана със схемата и алгоритъма от фиг.2. Основна задача на блока БКТ е контрол и диагностика при настройка на отделните блокове на тестовата измервателна апаратура. Периодически се изпраща имитационен сигнал за проверка ( $e$ ), който съдържа еталонна информация за идеализирания обект на измерване, в конкретния случай магнитен носител или записваща/четяща глава. Активирането на измервателните (контролните) схеми довежда до поява на сигнал на реакцията ( $e'$ ). По информацията, заложена в  $e'$ , блокът БКТ открива отклоненията в настройката на схемите.




Фиг. 3

Пример за реализация на контролните функции на блока БКТ е работата на компараторите (K) за два от стандартизираните временни параметри на измерваните изделия - параметърът "екстра бит" и параметърът "модулация". Контролната информация от блока БКТ има вида, показан на фиг.3 и фиг.4. В зависимост от отклонението  $|U_0 - U_0'|$  ще се получи и промяната в ширината на импулса  $|J - J'|$  от сигнала на отговора - Y. Тази разлика се сравнява в блока БКТ с границите на допустимите отклонения, зададени в съответните международни стандарти за даденото произвеждано изделие.



Фиг. 4

Възможно е усъвършенствуване работата на блока БКТ чрез използване на управляващ компютър, влизаш в състава на автоматизираната тестова (измервателна) система. Така ще се използва по-пълно изчислителната мощност на използвания в системата компютър. По този начин, чрез компютъра, на блока БКТ може да се предостави нова функция - автоматична корекция на отклонението в настройката на измервателните (контролните) блокове от апаратурата.



Фиг. 5

По информация от блока БКТ може например, както е показано на фиг.5, да се донастройват нивата на компараторите (К) или коефициента на усилване на усилвателите за запис и четене (УЗП), и др.

### **III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

За измервателната (тестова) технологична апаратура, която следи точното изпълнение на конкретната технология за производство на магнитни носители и електромагнитни преобразователи (записващо/четящи магнитни глави), са необходими непрекъснат и периодичен контрол и диагностика. Изгответянето и прилагането на прецизна методика за периодична автоматизирана диагностика на технологичните измервателни съоръжения представлява важна задача на всяко съвременно производство.

Чрез предложеното контролно оборудване се постигат най-малко две цели – възможност за повишаване прецизността на измервателното оборудване и събиране и анализ на ценна информация за технологичния цикъл на производството.

### **ЛИТЕРАТУРА**

- [1]Бурдун, Г.Д., Б.Н.Марков, Основы метрологии, Москва, Техника, 1972г.
- [2]Боянов, К. и колектив. Контрол и диагностика на ЦЕИМ, София, Техника, 1976 г.
- [3]Стойчев, Ст., Д. Аврески. Контрол и диагностика на ЦЕИМ. С. Техника, 1980.
- [4]Gupta, Aarti. Formal Hardware Verification Methods: A Survey, International Journal on Formal Methods in System Design, 1(2/3), 1992.
- [5]Начев, А.И. Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надеждност. ВИ, 2001.

Работата е рецензирана от доц. д-р инж. Стефан Овчаров,  
Технически Университет, София.